測量マーク位置
（型枠部分）

・型枠（１m四方）の角（各４ケ所）
・中心
の計１５ケ所

・型枠中心間距離の精度を出して
　ください（100.000m）